



SYSTEMY ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW

TUGAL – Paweł Kowalewski, 81-706 Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 38,
tel.(58) 5525737, fax. (58) 5545271, email: , www.tugal.pl

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO

Spisany dnia *A.K. 2013* w Łęczycach.

Wykonano:

Główny przegląd konserwacyjny następujących instalacji:

- instalacji alarmowej Systemu Sygnalizacji Pożaru

w obiektach EKO DOLINY w Łęczycach Al. Parku Krajobrazowego 99 na podstawie zawartej umowy nr 1/II/2013

Zleceniodawca:

- EKO DOLINA Sp. z o.o.

84-207 Koleczkowo, Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99

reprezentowany przez: Adam Kucharonek

Wykonawca:

- TUGAL Systemy Zabezpieczenia Obiektów

81-706 Sopot ul. Obrońców Westerplatte 38

reprezentowany przez Pawła Kowalewskiego – właściciela

W trakcie przeglądu wykonano następujące prace:

- sprawdzenie i regulacja parametrów central alarmowych, ich układów oraz stanu akumulatorów
- kontrola stanu urządzeń zasilania
- sprawdzenie poprawności pracy zasilania podstawowego i rezerwowego
- kalibracja układu zasilającego
- wymiana baterii w urządzeniach końcowych
- kontrola poprawności pracy urządzeń wraz z ich regulacją
- sprawdzenie stanu okablowania oraz urządzeń do transmisji sygnału
- sprawdzenie połączeń kablowych i aparatury
- sprawdzenie parametrów linii dozorowych
- sprawdzenie poprawności przyjmowania przez system sygnałów wejściowych
- sprawdzenie poprawności uruchamiania sygnałów wyjściowych
- testy alarmowe wszystkich czujek dymu i przycisków ROP w poszczególnych budynkach /100% w ciągu roku/
- pozostałe prace zgodnie z normami i zaleceniami producentów
- wykonywania innych czynności konserwacyjnych, określonych w dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń systemu stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zalecenia do aktualnego stanu instalacji SSP:

1. Uchodźstwo woda przez boczny SFS strona 428 typ ADC 4001M / 0531 / D 00104 (direkt do - wólc sortu one strona 1) Powinno być zamknięte i zabezpieczone.
2. Brak czujek dymu w Og. Serwisowide 4 (budynki biurowe i bud. nr 7 - tylko czujki temp.)
3. Brak czujek dymu w pom. (nowe instal. bud. nr 7)
4. Brak czujek dymu w pom. biurowych (patrz na kopiecie) i direkt biurowy nr 18

Ze strony Zleceniodawcy

Ze strony Wykonawcy

PEŁNOMOCNIK
ds. Bezpieczeństwa Informacji
KIEROWNIK
Działu Informatycznego / Telekomunikacyjnego

Tomasz Hartuna

TUGAL - SYSTEMY ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW
Paweł Kowalewski - właściciel
ul. Obr. Westerplatte 38, 81-706 Sopot
tel. (058) 552-57-37 fax. (058) 554-52-71
kom. 601-622-677