

Informacja o szkodowości EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łęczycach za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 24.01.2017r.

Roik/Odc	Segment	Produkt	Biznesowy	Data Wypadku	Data Zgłoszenia	Okres ubezpieczenia	Okres od	Okres do	Wartość	Wartość	Kwota	Kwota	Opis	
									nia Od	nia Do	Rezerwy	Rezerwy	Razem	
2014	MAJĄTKOWE			2014-05-24	2014-07-04	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	9400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Opis Przyczyna szkody W dniu 24-05-2014 nad firmą Eko-dolina przestała nawalnica burzowa. W wyniku przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna w pobliżu miejsca pozadawania został nieodwracalnie uszkodzony terminal wagowy.
2014	TECHNICZNE	MASZYNY		2014-07-21	2014-07-24	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Awaria przekładni napędu lewej głępienicy przesuwnicy Topturn X53 o numerze seryjnym 115117 nr silnika 3C13244 stan licznika 1956 mth. Awaria wystąpiła w dniu 2014.07.21 około godziny 14:00 podczas przesuwnicy przemy kompostu w hali kompostowni.
2014	TECHNICZNE	MASZYNY		2014-09-11	2014-09-12	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	28055.80	0.00	28055.80	28055.80	28055.80	Awaria silnika biogazowego.
2014	TECHNICZNE	MASZYNY		2014-09-19	2014-09-19	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Awaria pompy hydraulicznej roboczej zamontowanej w ładowarce Komatsu WA 200-5H o nr ser. H50027.
2014	TECHNICZNE	MASZYNY		2014-12-19	2014-12-29	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Awaria spychacza Fiat Kobelco D 150.
2014	OC KORPORACYJNE	OC OGÓLNE (ŁĄCZNIE Z OC ZA PRODUKT)		2014-04-16	2014-04-22	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	zamożność ciężarowy GA 65281 firmy Clean Bud, 810601 Gdynia, ul. Armią 76, podczas manewrowania na kwaterze B2 zapadł się i uszkodził tylny prawy błotnik. Samochód był naprowadzany przez pracownika Eko Doliny, kierowca samochodu nie posiadał winy. Eko
2014	OC KORPORACYJNE	OC OGÓLNE (ŁĄCZNIE Z OC ZA PRODUKT)		2014-08-13	2014-08-13	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pojazd ciężarowy firmy pozostawionej wjechał na deskę która odskoczyła i uderzyła w reflektor z przodu po lewej stronie.
2014	OC KORPORACYJNE	OC OGÓLNE (ŁĄCZNIE Z OC ZA PRODUKT)		2014-10-27	2014-10-28	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kierowca jechał na wysypisko, jechał czując wystawiało i uszkodziła chłodnicę pojazdu.
2015	OC KORPORACYJNE	OC OGÓLNE (ŁĄCZNIE Z OC ZA PRODUKT)		2015-01-15	2015-03-20	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	W dniu 15.01.2015 o godz. 12:20 podczas manewrowania na kwaterze B2 "Eko-Dolina" Sp. z o.o. w Łęczycach, samochodem ciężarowym MIAN G981JAT, nastąpiło uniesienie mechanicznych elementów na składowisku co spowodowało zniszczenie tylnego, lewego błotnik
2015	TECHNICZNE	MASZYNY		2015-06-10	2015-06-12	2015-04-22	2016-04-21	2016-04-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	W dniu 10.06.2015 doszło do uszkodzenia pracy do pracownia odpadów.
2015	TECHNICZNE	MASZYNY		2015-07-21	2015-07-23	2015-04-22	2016-04-21	2016-04-21	70652.60	0.00	70652.60	70652.60	70652.60	Uszkodzenie oślinca i głowicy nr 1 oraz stwierdzenie obecności płynu chłodzącego w cylindrach nr 2, 3 i 4 silnika w agregacie kogeneracyjnym nr 1.
2015	TECHNICZNE	MASZYNY		2015-04-05	2016-04-07	2015-04-22	2016-04-21	2016-04-21	16500.00	9033.40	0.00	9033.40	9033.40	Około godziny 12:30 operator Przemysław Kruskiński, po wejściu do kabiny przesuwnicy, zamykając drzwi, rozbił szybę.
2015	TECHNICZNE	MASZYNY		2016-04-06	2016-04-07	2015-04-22	2016-04-21	2016-04-21	70000.00	59726.26	0.00	59726.26	64434.26	Uszkodzona maszyna: kopańka głępienicy podjębierna Komatsu PC160. Wyjeto nierówności pracy silnika.
2015	OC KORPORACYJNE	OC OGÓLNE (ŁĄCZNIE Z OC ZA PRODUKT)		2015-09-03	2015-09-03	2015-04-22	2016-04-21	2016-04-21	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pen wyjechał na plac firmy pojazdem pozostawionym w pewnym momencie z lewej strony wyjechała Szaparka, która uderzyła w przedni lewy bok pojazdu pozostawionego. Zostało spłamie oświadczenie przez sprawcę. Dane świadków zostaną podane jeżeli będe.
2016	MAJĄTKOWE			2016-06-16	2016-06-20	2016-04-22	2017-04-21	2017-04-21	2100.00	7300.00	0.00	7300.00	7300.00	Dnia 16.06.2016r. doszło do uszkodzenia bramy wewnętrznej na terenie Zakładu, przez pojazd własny Ubezpieczonego.
2016	TECHNICZNE	MASZYNY		2016-05-17	2016-05-18	2016-04-22	2017-04-21	2017-04-21	13100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Podczas jazdy mocno szarpnięto tyłem ładowarki. Po rozebraniu stwierdzono, że nastąpiło ukręcenie przegubu lewej strony.
2016	TECHNICZNE	MASZYNY		2016-06-01	2016-06-07	2016-04-22	2016-04-21	2016-04-21	13100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Uszkodzona kopańka głępienicy podjębierna Komatsu PC160.
2016	TECHNICZNE	MASZYNY		2016-07-22	2016-07-26	2016-04-22	2016-04-21	2016-04-21	13100.00	119969.06	0.00	119969.06	119969.06	Szkoda miała miejsce na nadawie sorowoni w dn. 22.07.2016r. Podczas pracy operator ładowarki Komatsu WA 380 uderzył ładowarką w stojący samochód Mercedes GWE 08577 z kontenerem.
2016	TECHNICZNE	MASZYNY		2016-10-13	2016-10-27	2016-04-22	2017-04-21	2017-04-21	13100.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	Zbiórki szły w maszynie ? ładowarka KOMATSUWA320 podczas pracy ? zabudunek szkła na terenie Zakładu.
2016	TECHNICZNE	MASZYNY		2016-10-25	2016-10-27	2016-04-22	2016-04-21	2016-04-21	8462.40	0.00	1880.00	1880.00	1880.00	Zbiórki szły w maszynie ? ładowarka KOMATSU podczas pracy na przyzemie odpadów.
2016	OC KORPORACYJNE	OC OGÓLNE (ŁĄCZNIE Z OC ZA PRODUKT)		2016-05-19	2016-05-25	2016-04-22	2017-04-21	2017-04-21	1000.00	315.00	0.00	315.00	315.00	Na terenie wysypiska śmieci najechałem samochodem na wyciągający element. Dozło do uszkodzenia samochodu. Powiadomiłem pracowników wysypiska śmieci. Jest monitoring. Brak oświadczenia.
2016	OC KORPORACYJNE	OC OGÓLNE (ŁĄCZNIE Z OC ZA PRODUKT)		2016-10-11	2016-10-11	2016-04-22	2017-04-21	2017-04-21	4000.00	3400.00	0.00	3400.00	3400.00	Podczas rozładunku operator koparki zabaczył o planidę i wyrwał ją całą ze stoisem w wyniku czego doszło do uszkodzenia planidę.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
"WARTA" S.A.
Centrum Obsługi Klienta i Korporacyjna
81-364 Gdynia, ul. 17 Lutego 16
NIP 521-04-540000000-0000000000

Dariusz Machnik